

年一回の設置訓練が実を結び、膝下までの浸水が発生した豪雨で、浸水被害を最小限にできました。

会社名

甲信越地方 製造業 A社 様

事業内容

金属の加工・製造

脱着式 JP-WP-1-D

設置場所

・工場出入口前

W4045 × H900 ～ 2箇所

W2005 × H900 ～ 2箇所

W1680 × H900 ～ 1箇所

W 980 × H900 ～ 1箇所

他、ドア前等に設置

保管：収納カート（移動台車）

▶ 脱着式 JP-WP-1D



▶ 製品収納器具(収納カート)



▶ 製品・カタログはこちら



Q 普段から定期的に防水板の設置訓練はされていますか？

はい、年に一度、定期的に訓練を実施しています。BCPで水害対策の運用計画書を作成していますので、運用ルールが明確化されていると思います。

Q 今回、どのような状況で設置されましたか？

豪雨が発生したのは2025年9月3日でした。出勤していた従業員が自発的に防水板を設置してくれたんです。おかげで、防水板を設置した建屋では大切な設備機器への浸水を防ぐことができました。年一回実施してきた設置訓練と、従業員一人ひとりの高い防災意識の賜物だと感じています。

Q 設置の際に困ったことはありましたか？

いいえ、特に問題なく設置できました。土のうに比べて圧倒的に早いですよね。ちょっと重量がありますが、4人1組の班で設置する運用を徹底しているので、設置に大きな問題はありませんでした。

Q 防水板の効果はいかがでしたか？

周辺の地域では、膝下約30cmまで冠水する被害が発生したんですが、防水板を設置した建屋では建物内への浸水を防ぐことができ、建物内の大切な設備機器を水害から守ることができました。

ただ、同じ敷地内の建屋は、浸水してしまったんです。そこは防水板が未設置で、設備機器が一部使用不能になってしまい、生産停止をせざるを得ない状況でした。止水対策の有無が事業の継続に大きく影響することを痛感しました。

貴重なご意見・ご経験をお聞かせいただき、誠にありがとうございました。A社様におかれましては、当社の防水板というハード面の対策に加え、BCP（事業継続計画）として水害対策の明確化、年一回の訓練実施といったソフト面の対策も徹底されました。その結果、従業員の皆様へ防災意識が深く浸透し、水害から事業を守ることに成功されたことを、心より嬉しく思います。

当社は、一人でも多くのお客様がA社様のように浸水被害を軽減できるよう、製品・サービスのさらなる向上に努めてまいります。

【サービスのご案内】

お客様の水災BCP策定、防災訓練のご支援などを行う『水災BCP策定支援サービス』をご用意しております。水害対策の強化にぜひご活用ください。